

Oberflächen Rauheit und Werkstoffprotokolle




Dienstleistung

- Prüfen der Oberflächenrauheit vor Ort
- Prüfen der Oberflächenrauheit in der Werkstatt
- Kontrollmessungen ob die gelieferten Teile den vorgegebenen Daten entsprechen
- Dokumentation der Oberflächenrauheits-Daten
- Dokumentation der gelieferten Werkstoffe
- Weitere Messungen nach Absprache

Dokumentation

- Die Oberflächenrauheit wird mittels Daten Ausdruck des Messgerätes dokumentiert und visiert
- Sie erhalten die einzelnen Ausdrücke oder wir erstellen eine Dokumentation der Anlage mit Skizzen, wo gemessen wurde
- Werkstoff Dokumentation :
Abnahmeprüfzeugnis EN 10204-3.1 als Einzelblätter mit Info oder komplette Dokumentation mit Inhaltsverzeichnis
- Alle Daten erhalten sie auch als PDF Files



Mess Instrument

- Diavite DH-8 Mess-Gerät mit Messtaster

